


OBWODY POMOCNICZE 42V i 24V w OWS i OWSD: 0106M; 0108M



a,b - połączenia pomocnicze - wyeliminowanie zwłoki czasowej